



**PREFEITURA
DE ITAMONTE**
MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



OFÍCIO: GB/269/2025

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 173/2025 – MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA CAMPOS ELÍSEOS.

DATA: 24/09/2025

À Ilustríssima Representante, Sra. CLAUDIA FERNANDES NUNES DE CARVALHO

Com os cumprimentos de praxe, sirvo-me do presente para **INFORMAR** a Vossa Senhoria acerca da solicitação encaminhada por meio do **Ofício nº 173/2025**, referente à adoção de providências para manutenção da pavimentação da Avenida Campos Elíseos.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a demanda foi prontamente direcionada ao setor de Planejamento e, conforme relatório anexo, devidamente analisada e tratada junto à Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a qual adotou as medidas necessárias para a solução do problema e o atendimento integral aos munícipes e usuários da via.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a atenção e o empenho de Vossa Excelência no encaminhamento das demandas em benefício da coletividade. Reiteramos nossa disposição em manter a colaboração constante e colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Renovamos, por oportuno, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Itamonte, 24 de setembro de 2025.

JOÃO PEDRO FONSECA
Prefeito Municipal de Itamonte/MG

À Ilustríssima Representante
CLAUDIA FERNANDES NUNES DE CARVALHO
Vereadora do Município de Itamonte/MG.

GABINETE E SECRETARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
PROTOCOLO
EM 25/09/25
Mourão
Secretária



OFÍCIO: 47/2025

De: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Territorial - Itamonte

Para: Secretaria de Governo

Data: 29/08/2025

Assunto: Resposta ao Ofício nº 620 – Diligência para análise de pavimentação na Avenida Campos Elíseos

Cumprimentando-o cordialmente, e em atenção ao Ofício nº 620, informamos que foi realizada diligência técnica na Avenida Campos Elíseos para avaliação da pavimentação e infraestrutura urbana. Foram identificadas necessidades de recalçamento em dois trechos:

- Trecho 1: Entre os números 243 e 407, com cerca de 200 metros de extensão, devido à instabilidade do solo e desgaste da faixa de passeio.
- Trecho 2: Na confluência com a Rua José Augusto, onde são necessários recalçamento, nivelamento e limpeza.

As imagens anexas evidenciam a urgência das intervenções. Solicitamos a análise da proposta e, sendo viável, que nos seja comunicado para formalização junto à Secretaria competente.

Renovamos nossos cumprimentos e permanecemos à disposição.

CÓPIA

Itamonte, 29 de agosto de 2025.


Amanda Martins da Silva

Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Territorial



Relatório de Vistoria Técnica

Local: Av. Campos Elíseos, entre os números 243 ao 407, Campos Elíseos.

Data da Vistoria: 07/08/2025

Responsável pela Vistoria: Lucia Ramos Lopes – Gestora de Projetos

1. Objetivo

Este relatório tem como finalidade apresentar as condições físicas da via pública, com base em inspeção visual realizada no local. A análise contempla aspectos relacionados à pavimentação, drenagem, segurança viária e acessibilidade, visando subsidiar ações corretivas e preventivas.

2. Metodologia

A vistoria foi realizada por meio de inspeção visual direta, com registro fotográfico dos pontos críticos. As observações foram feitas in loco, considerando manifestações patológicas urbanas e possíveis causas associadas.

3. Condições Encontradas

Com base nas imagens registradas durante a vistoria, foram identificadas as seguintes situações:

- Afundamento e desnível do pavimento: Trechos da rua apresentam afundamento localizado, com risco de retenção de água e comprometimento da trafegabilidade.
- Comprometimento da acessibilidade: Trechos com calçadas danificadas ou inexistentes dificultam o deslocamento seguro de pedestres, especialmente pessoas com mobilidade reduzida.

4. Avaliação Técnica

A via pública vistoriada apresenta condições insatisfatórias de conservação, com múltiplos pontos críticos que afetam a segurança, a funcionalidade e a acessibilidade urbana. A origem dos problemas está associada à falta de manutenção preventiva, falhas construtivas e ausência de infraestrutura de drenagem eficiente.



5. Recomendação

Diante do exposto, recomenda-se:

- Regularização do pavimento com recomposição da base e aplicação de novo revestimento
- Implantação ou recuperação de calçadas com acessibilidade
- Monitoramento periódico da via para prevenção de novos danos

5. Conclusão

A vistoria realizada na Avenida Campos Elíseos localizada em Itamonte – MG, evidenciou danos que comprometem a funcionalidade, a segurança e a durabilidade da infraestrutura urbana. Foram observados afundamentos no pavimento, fissuras, ausência de drenagem eficiente em áreas expostas e falhas de acessibilidade.

Essas condições indicam a necessidade de intervenção imediata por parte dos órgãos competentes, com ações corretivas e preventivas que envolvam recuperação estrutural, implantação de sistemas de drenagem, requalificação das calçadas e monitoramento contínuo da via.

A adoção dessas medidas é essencial para garantir a segurança dos usuários, preservar o patrimônio público e promover a mobilidade urbana com qualidade e acessibilidade.

Itamonte, 12 de agosto de 2025.



Lucia Ramos Lopes
Gestora de Projetos
CREA nº 427.758-MG
(35)99265-0162





*Povo que decide.
Governo que*




**PREFEITURA
DE ITAMONTE**
MINAS GERAIS
Administração 2023/2025



**Secretaria
Municipal de
Planejamento e
Desenvolvimento
Territorial**

Registro Fotográfico

As imagens anexadas ao relatório ilustram claramente o estado crítico da avenida:



Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Territorial
secplan@itamonte.mg.gov.br


Rua Pref. José R P Filho, 206, Itamonte - MG, 37466-000
(35) 3363-2000

Acesse o portal
turístico oficial
de Itamonte






*Povo que decide.
Governo que*



**PREFEITURA
DE ITAMONTE**
MINAS GERAIS
Administração 2025/2020



**Secretaria
Municipal de
Planejamento e
Desenvolvimento
Territorial**



Itamonte, 14 de agosto de 2025.

Lucia Ramos Lopes
Gestora de Projetos
CREA nº 427.758-MG
(35)99265-0162

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Territorial
secplan@itamonte.mg.gov.br

Rua Pref. José R P Filho, 206, Itamonte - MG, 37466-000
(35) 3363-2000

Acesse o portal
turístico oficial
de Itamonte

